

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГРАНИТ-ЭКСПЕРТ»**



**ОТЧЕТ АУДИТА ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ
в отношении объекта: «Башкирский институт социальных технологий
(филиала) образовательного учреждения и профсоюзов высшего образова-
ния «Академия труда и социальных отношений»**

Директор ООО «Гранит-Эксперт»



Набиев Р.Г.

Уфа-2022

Наименование организации, участвующей в формировании технического отчета:

Общество с ограниченной ответственностью «Гранит-Эксперт»

Сведения о почтовых адресах, телефонах организации, участвующей в разработке расчетно-пояснительной записки:

450022, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Менделеева д.112 оф.202

тел./факс: (347) 293-53-46

эл. почта: granit.02@yandex.ru

Отчет подготовила экспертная группа в составе:

Эксперт *Р.А. Валиуллина* Р.А. Валиуллина

СОДЕРЖАНИЕ

	С.
1 Общие положения и сведения о заключении аудита.....	4
1.1 Сведения об Исполнителе.....	4
1.2 Цели и задачи обследования.....	4
1.3 Перечень осмотренных зданий (корпусов)».....	4
2 Результаты аудита пожарной безопасности.....	5

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ АУДИТА

1.1 Сведения об Исполнителе

Полное наименование юридического лица: общество с ограниченной
«Гранит-Эксперт»

Юридический адрес: 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Менделеева д.112 оф.202.

Фактический адрес: 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Менделеева д.112 оф.202

Руководитель организации: директор Набиев Ринат Гарабиевич.

ИНН: 0274952989.

1.2 Цели и задачи обследования

Цель обследования: анализ планов эвакуации «Башкирского института социальных технологий (филиала) образовательного учреждения и профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений».

В ходе обследования выполнялись следующие работы:

1. Осмотр планов эвакуации;
3. Составление Данного Отчета по результатам визуального обследования.

1.3 Перечень осмотренных зданий (корпусов)

Визуальный анализ произведен в отношении «Башкирского института социальных технологий (филиала) образовательного учреждения и профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений», расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Проспект Октября, 74/2.

2 Результаты аудита пожарной безопасности

Результаты анализа планов эвакуации в отношении «Башкирского института социальных технологий (филиала) образовательного учреждения и профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» с указанием правомерности их применения и возможными вариантами решения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Результаты анализа планов эвакуации

Требование пожарной безопасности	Ссылка на требования нормативного документа	Оценка выполнения
1. План эвакуации секционный в связи с тем, что - площадь этажа более 1000 метров; - на этаже есть несколько обособленных эвакуационных выходов, отделенных от других частей этажа стеной перегородкой; - на этаже сложные (запутанные или протяженные) пути эвакуации	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.1	Выполняется
2. Размер этажного и секционного плана эвакуации 600 на 400 мм	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.4	Выполняется
3. План эвакуации размещен на видных местах	Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 п.5	Выполняется

Требование пожарной безопасности	Ссылка на требования нормативного документа	Оценка выполнения
4. Имеется ли указание эвакуационных путей и выходов	ГОСТ Р 12.2.143-2009 пп. а) п. 6.2.3	Выполняется
5. Имеется ли указание лестниц, лестничных клеток и аварийных выходов	ГОСТ Р 12.2.143-2009 пп. б) п. 6.2.3	Выполняется
6. Имеется ли указание путей эвакуации сплошной зеленой линией с указанием направления движения	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.5	Выполняется
7. Имеется ли указание места размещения самого плана эвакуации	ГОСТ Р 12.2.143-2009 пп. в) п. 6.2.3	Выполняется
8. План эвакуации обеспечивает возможность ориентироваться на этаже	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.5.2	Выполняется
9. Имеется ли указание средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские средства связи	ГОСТ Р 12.2.143-2009 пп. г) п. 6.2.3	Выполняется
10. Высота знаков безопасности и символов от 8 до 15 мм	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3	Выполняется
11. Знаки безопасности и символы выполнены на плане в едином масштабе	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3	Выполняется
12. Указан ли номер этажа? (для	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3	Выполняется

Требование пожарной безопасности	Ссылка на требования нормативного документа	Оценка выполнения
этажных планов)		
13. Соответствуют ли цветографические изображения знаков безопасности ГОСТ Р 12.4.026	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3	Выполняется
14. Цвет графических изображений (кроме знаков безопасности и символов) – черный	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.9	Выполняется
15. Изложены ли способы оповещения о возникновении пожара	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3, СП 3.13130.2020 табл. 1	Выполняется
16. Изложены ли порядок и последовательность эвакуации людей	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3	Выполняется
17. Изложены ли обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных и аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3	Выполняется
18. Изложен ли порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3	Выполняется
19. Изложен ли порядок ручного (дублирующего) включения систем (установок) пожарной авто-	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3	Выполняется

Требование пожарной безопасности	Ссылка на требования нормативного документа	Оценка выполнения
матики.		
20. Содержатся ли инструкции о действиях в условиях пожара, дополненная для наглядности знаками безопасности	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3.	Выполняется
21. Высота шрифта не менее 3 мм	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.9.	Выполняется
22. Цвет надписи черный	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.9.	Выполняется
23. Даны ли пояснения для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3.	Выполняется
24. Указано ли в левом нижнем углу наименование организации - разработчика плана эвакуации	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3.	Выполняется
25. Нанесена ли в правом нижнем углу плана эвакуации (для фотолюминесцентного плана эвакуации) маркировка: - наименование и (или) торговый знак изготовителя)	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3., 10.1	Выполняется
26. Нанесена ли в правом нижнем углу плана эвакуации (для фотолюминесцентного плана эвакуации) маркировка:	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3., 10.1	Выполняется

Требование пожарной безопасности	Ссылка на требования нормативного документа	Оценка выполнения
- дата изготовления (год)		
27. Нанесена ли в правом нижнем углу плана эвакуации (для фотолюминесцентного плана эвакуации) маркировка: - яркость свечения в мкд/м ²	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3., 10.1	Выполняется
28. Нанесена ли в правом нижнем углу плана эвакуации (для фотолюминесцентного плана эвакуации) маркировка: - длительность послесвечения в мин	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3., 10.1	Выполняется
29. Нанесена ли в правом нижнем углу плана эвакуации (для фотолюминесцентного плана эвакуации) маркировка: - цвет послесвечения	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3., 10.1	Выполняется
30. Нанесена ли в правом нижнем углу плана эвакуации (для фотолюминесцентного плана эвакуации) маркировка: - номер стандарта	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3., 10.1	Выполняется

Экспертная группа:



Р.А. Валиуллина